




数字式位移传感器

特 长	分辨率	测量范围				
		10 mm	13 mm	30 mm	50 mm	100 mm
通用型 保护结构IP64	10 μm		 P.10	 P.10		
	1 μm		 P.10	 P.10		
耐振・耐冲击型 ^{*1} 保护结构IP64	10 μm		 P.11	 P.11		
	1 μm		 P.11	 P.11		
 耐振・防油 耐用型 ^{*2} 保护结构IP66G	10 μm		 P.12	 P.12		
	1 μm		 P.12	 P.12		
小 型 保护结构IP66	10 μm	 P.8				
	1 μm	 P.8				
宽量程型 保护结构IP5X	10 μm				 P.13	 P.13
	1 μm				 P.13	 P.13
高分辨率型 保护结构IP66G	0.1 μm		 P.9	 P.9		

*1 耐振・耐冲击型指的是即使在受到规格值内的冲击和振动作用下，数字式位移传感器也不会发生损坏。但是不保证在振动和冲击环境下能够正确测量数值。
*2 与本公司原有产品相比，滑动寿命提高3倍。

延长信号电缆

型 号	延长点
AA-8801 ~ 8804  P.25	①
AA-8811 ~ 8814 (耐弯曲型)  P.25	①
AA-8901 ~ 8904  P.25	②

数字式位移计数器

型号 \ 功能	显 示			DIN 标准 尺寸	功 能						输 出			
	LCD	LED	荧光灯		2通道 加减 计算	偏移	MAX 保持	MIN 保持	量程 (MAX-MIN) 显示	乘数 设定	RS- 232C	模拟	BCD	比较器
DG-4320  P.16	○	—	—	72 × 72	—	○	○	○	○	—	—	○	—	
DG-4340  P.16	○	—	—	72 × 72	—	○	○	○	○	—	—	○	○	
DG-2310  P.18	—	○	—	144 × 72	○	○	○	○	—	○	○	○	○	
DG-5100  P.14	—	—	○	96 × 48	—	○	○	○	○	△ ^{*3}	△ ^{*4}	△ ^{*5}	△ ^{*6}	

* 3 需要TM-0350 RS-232C卡选配功能。
* 4 需要DG-0530 模拟输出选配功能。
* 5 需要DG-0522 BCD选配功能。
* 6 需要TM-0340 比较器输出选配功能。
* 7 需要AA-8910 连接转换电缆。

输出转换盒

型号 \ 功能	输出方式	输出接口
DG-0010  P.20	集电极开路	R03-R6M
DG-0020  P.20	线驱动	R03-R6M

选配件

传动器・手动提升器/气动提升器 P.21

这是用于数字式位移传感器的测量杆上下运动的辅助配件。



延长测量杆 P.21

有助于测量小孔深度等原属测量杆无法到达的地方。

测量头 P.22

根据测量用途，可以选择所需的测量头。也包括平型测头和适用于生产线的滚轮型测量头。

防尘橡胶套管 P.23

安装夹具 P.23

这些是用于安装数字式位移传感器的金属夹具（耳型配件）。

传感器支架 P.24

提供3种固定数字式位移传感器的测量用传感器支架。请根据使用的数字式位移传感器的轴杆直径选择合适的支架。如果使用的数字式位移传感器轴杆直径不同，可采用更改轴杆直径的支架衬套。



